



KIT SCIOGLIMENTO STRUTTO, SATZ FUER SCHMALZSCHMELZEN, KIT DE DISSOLUTION LARD, KIT FOR LARD MELTING, KIT DE DISOLUCIÓN DE MANTECA



562028700M00P00



IT

CH

Togliere il pannello (1), svitare la valvola a sfera (2), inserire la resistenza a fascia (3) nella posizione indicata e fissarla al tubo di scarico con le apposite viti.

Posizionare il termostato (5) e fissarlo con due fascette (4) al tubo.

Montare l'interruttore (6) nell'apposita sede perforata .

Collegare l'impianto elettrico come da schema.

DE

AT

CH

Nehmen das Paneel heraus (1), schrauben das Kugelventil (2) ab, fügen die Bandheizung (3) in der gezeigten Position ein, und befestigen die Heizung an Ausgangrohr mit Schrauben.

Stellen Sie den Thermostat (5) und mit zwei Schelle (4) auf das Rohr.

Montieren Sie den Schalter (6) in den Sitz gebohrt.

Schließen Sie das Gerät wie dem Schaltplan.

FR

BE

Retirez le panneau (1), dévisser la bille de soupape (2), insérer la bande de résistance (3) dans la position indiquée et le fixer au tube d'échappement avec des vis.

Régler le thermostat (5) et le fixer avec deux pinces (4) sur le tube.

Montez le commutateur (6) forés dans le siège.

Connectez l'équipement comme le schéma de câblage.

GB

IE

Take the panel away (1), unscrew the ball-valve (2), fit the sheet heating element (3) in the indicated position and fix it to the drain-pipe with the special screws.

Set the thermostat (5) and fix it with two brackets (4) to the pipe.

Set the switch (6) in the special perforated seat.

Connect the system according to the wiring diagram.

ES


Desmontar el panel (1), desenroscar la válvula de esfera (2), colocar la resistencia de brida (3) en la posición indicada y fijarla al tubo de desagüe por el tornillo predispuesto.

Posicionar el termostato (5) y fijarlo con las dos bridas (4) al tubo.

Montar el interruptor (6) en el agujero dispuesto en el panel.

Conectar el sistema eléctrico como indica el esquema.

**SCHEMA ELETTRICO – SCHALTPLAN – SCHEMA ELECTRIQUE
WIRING DIAGRAM – ESQUEMA ELECTRICO**



1	Interruttore luminoso	Beleuchtete Schalter	Interrupteur lumineux	Light Switch	Interruptor luminoso
2	Resistenza	Widerstand	Résistance	Element	Resistencia
3	Spia verde	Grüne Kontroll-Leuchte	Témoin vert	Green light	Luz indicadora verde
4	Termostato di sicurezza	Sicherheitsthermostat	Thermostat de sécurité	Safety thermostat	Termostato de seguridad

TABELLA DATI TECNICI, TABELLE DER TECHNISCHE DATEN, TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES, TECHNICAL DATA TABLE, TABLA DATOS TÉCNICOS.

ALIMENTAZIONE	STROMZUFUHR	ALIMENTATION	POWER SUPPLY	ALIMENTACIÓN	230Vac 50/60Hz
ASSORBIMENTO MASSIMO	MAXIMALE STROMAUFNAHME	ABSORPTION MAXIMUM	MAXIMUM ABSORPTION	ABSORCIÓN MÁXIMA	1,35 A
POTENZA MASSIMA	HÖCHSTLEISTUNG	PUISSANCE MAXIMUM	MAXIMUM POWER	POTENCIA MÁXIMA	0,31 kW